

PIANO DELLE ACQUE INTERCOMUNALE

	SCALA	1:10.000	2017				RVENTI I LE PERTIC		SETTO	
	CODIC	E ELABOR	ATO				GRUPPO DI LAV	ORO		
	ing. Caling. Miding. Lud	rlo Bendoric chele Caffini	chio - DIRI - DIRETT FFICIO PIA		ERALE ECNICA					
	REV. Nº	DATA	MOTIVO	DELLA REVIS	IONE			REDIGE	VERIFICA	APPROVA
	0	02-05-2017	Prima emis	ssione				L. Mason	L. Mason	M. Caffini
1										

	INTERVENTI SVILUPPATI LINEARMENTE - "L"									
PROG	Descrizione									
21	Adeguamento cigli con piccola arginatura									
35	Rifacimento ponti/tombinamenti sottodimensionati									
37	Adeguamento attraversamenti e sezione fosso fino a scarico in Tergola con clapet									
38	Rifacimento tombinamenti/ponti sottodimensionati									
39	Rifacimento tombinamento con tubazione maggiore									
40	Ripristino funzionalità fosso demaniale e inserimento in rete consortile									
41	Rifacimento ponti e manufatto estremo ovest per garantire possibilità di scarico in Pi									
42	Riprofilare fondo e ripristino sezione									
43	Adeguamento fosso esistente e apertura nuovo collegamento con Vandura presidiato da d									
44	Canaljet ponti e risezionamento fossi									
45	Rifacimento tombinamento									
46	Creazione scarico in Vandura presidiato da clapet									
47	Risezionamento affossatura esistente									
48	Spurgo e manutenzione straordinaria fosso e tombinamenti									
49	Rifacimento condotta con D120									
50	Rifaciemnto tombinamento									
51	Idropulizia condotta									
52	Rifacimento tombinamento									
53	Spurgo della canale consortile									
54	Spurgo della canaletta consortile e adeguamento dei ponti/tombinamenti e della sezione o									
55	Rifacimento condotta con rimozione restringimento Rimozione radici e verifica stato tombinamento canaletta Cavinato									
56 57	Rifacimento tombinamento con diametro uniforme									
58										
59	Rifacimento ponti con manufatti scatolari Nuovo attraversamento e rifacimento condotte esistenti									
60										
61	Rifacimento condotta con quota di scorrimento adeguata alla rete a monte Nuovo fosso/condotta									
62	Spurgo/adeguamento fosso esistente fino allo scolo consortile Rio Comun									
63	Ripristino sezione come da progetto lottizzazione									
64	Rifacimento tombinamento con manufatto scatolare									
65	Realizzare attraversamento previsto da lottizzazione incompiuta									
66	Rifacimento tombinamento con manufatti scatolari									
67	Allargamento sezione scolo Rio Comun con adeguamento ponti									
68	Rifacimento condotta con D80									
69	Risezionamento o tombinamento per garantire quota di scorrimento									
70	Rifacimento condotta con D80									
71	Risezionamento e rifacimento ponti fuori quota									
72	Rifacimento attraversamento e tombinamento									
73	Risezionamento fosso esistente con adeguamento livelletta di fondo									
74	Creazione collegamento con D40									
75	Risezionamento fosso									
76	Rifacimento tombinamento con D100									
77	Rifacimento tombinamento con manufatto maggiore									
78	Rifacimento ponti/tombinamenti sottodimensionati									
79	Rifacimento tombinamento con manufatti scatolari o nuovo bacino di laminazione a mont									
80	Idropulizia subito e poi rifacimento condotte con diametri maggiori									
81	Rifacimento ponti/tombinamenti sottodimensionati									
82	Manutenzione straordinaria affossatura con idropulizia ponti/tombinamenti									
83	Spurgo prima e allargamento poi del fosso di guardia e rifacimento attraversamenti									
84	Spurgo prima e poi adeguamento della sezione del fosso demaniale									
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									

